MAZDA CX-5 2.5 AT
(з 2017 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастило МКПП	кожні 180 000 км					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова грн з ПДВ	-	384	384	384	384	384
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8
Вартість робіт	грн з ПДВ	576	768	1 344	960	1 344	768

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	3 590	4 166	7 043	5 800	7 043	4 166
	Supra 0w20***	4 897	5 473	8 350	7 107	8 350	5 473

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	192	192	-	192	192
	фільтра салону	-	288	-	288	-	288
	свічок запалювання	-	384	384	384	384	384
Регулювання	світла фар	-	-	-	384	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	мастила заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	2 704	-	2 704	-
	гальмівних колодок передніх	5 060					
	гальмівних колодок задніх	7 662					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 093					
	щітки склоочисника переднього правого	880					
	щітки склоочисника заднього	872					

*** ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Форвард-Авто"
65031, Україна
Одеська обл., м. Одеса
Вул. Грушевського 39/3
Тел.:+38 048 734 18 01
mazda-odessa.od.ua

zoom-zoom