



MAZDA CX-60 3.3 AT



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
			TO1	TO2	TO3	TO4	TO5	
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30	●	●	●	●	●	
		Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1,1 л)	У разі занурення редуктора у воду						
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
свічок запалювання*	-	-	-	●	-	-		
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливopроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (8 років)						
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
зчитування кодів** несправностей М-МДС тестером	●	●	●	●	●	●		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		600	900	1 500	2 000	1 500	900	
* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км								
** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 510	6 210	9 939	25 702	9 939	6 210
		Supra-X 0w20***	7 756	8 456	12 184	27 947	12 184	8 456

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	200	200	-	200	200
	фільтра салону	-	300	-	300	-	300
	свічок запалювання	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Регулювання	світла фар	-	-	-	400	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 756
	гальмівних колодок задніх	7 987
	щітки склоочисника переднього лівого	1 730
	щітки склоочисника переднього правого	1 557
	щітки склоочисника заднього	1 276

\* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Форвард-Авто"

65031, Україна

Одеська обл., м. Одеса

Вул. Грушевського 39/3

Тел.: +38 048 734 18 01

mazda-odessa.od.ua