



# MAZDA 3 1.5 AT (2013-2018)



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масяного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	●	●	●	●
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	●	-	●	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	-	-	-	●	-
	стану кузова	●	●	●	●	●	●
Затяжка	-	●	●	●	●	●	
Норматив часу виконання, годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ	600	900	1500	1000	1500	900	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 341	5 041	8 743	7 113	8 743	5 041
	Supra-X 0w20***	5 913	6 613	10 315	8 685	10 315	6 613

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	200	200	-	200	200
	фільтра салону	-	300	-	300	-	300
	свічок запалювання	-	400	400	400	400	400
Регулювання	світла фар	-	-	-	400	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ - по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 950					
	гальмівних колодок задніх	9 449					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 823					
	щітки склоочисника переднього правого	1 519					
	щітки склоочисника заднього	1 359					

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО

ТОВ "Форвард-Авто"  
65031, Україна  
Одеська обл., м. Одеса  
Вул. Грушевського 39/3  
Тел.: +38 048 734 18 01  
mazda-odessa.od.ua