



# MAZDA 6 2.0 MT

(з 2018 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л) <b>Ultra 5w30**</b> або <b>Supra 0w20***</b>	●	●	●	●	●	●	
	малярного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	216	216	216	216	216
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	324	486	810	594	810	486	
<b>Загальна вартість ТО</b>			<b>2 195</b>	<b>2 573</b>	<b>4 442</b>	<b>3 573</b>	<b>4 442</b>	<b>2 573</b>
<b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>			<b>2 993</b>	<b>3 371</b>	<b>5 240</b>	<b>4 371</b>	<b>5 240</b>	<b>3 371</b>
<b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>								
Перевірка	повітряного фільтра	-	108	108	-	108	108	
	фільтра салону	-	162	-	162	-	162	
	свічок запалювання	-	216	216	216	216	216	
Регулювання світла фар		-	-	-	216	-	-	
<b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b>								
Заміна	гальмівних колодок передніх				4 718			
	гальмівних колодок задніх				3 924			
	щітки склоочисника переднього лівого				781			
	щітки склоочисника переднього правого				728			
	щітки склоочисника заднього				581			

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 23.06.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**