



# MAZDA 6 2.5AT Turbo (з 2021 року) EURO5



## Карта технічного обслуговування

### Перелік регламентних робіт

		5 000 км*	1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км
<b>Заміна</b>	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	-
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
<b>Перевірка</b>	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	384	384	384	384
<b>Затяжка</b>	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
<b>Норматив часу виконання</b>	годин	0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9
<b>Вартість робіт</b>	грн з ПДВ	576	864	1 344	1 056	1 344	864

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

		5 000 км*	1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км
<b>Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>		4 080	4 752	8 258	6 737	16 393	4 752

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

<b>Перевірка</b>	повітряного фільтра	-	192	192	-	192	192
	фільтра салону	-	288	-	288	-	288
	свічок запалювання	-	384	384	384	384	384
<b>Регулювання світла фар</b>		-	-	-	384	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

<b>Заміна</b>	гальмівних колодок передніх	8 741
	гальмівних колодок задніх	12 253
	щітки склоочисника переднього лівого	1 586
	щітки склоочисника переднього правого	2 021
	щітки склоочисника заднього	

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

**Ціни дійсні станом на 06.01.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**