



MAZDA CX-5 2.0 MT/AT (з 2017 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастило МКПП	кожні 180 000 км						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних колодок та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	216	216	216	216	216
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	324	432	756	540	756	432	
Загальна вартість ТО			2 195	2 519	4 388	3 519	4 388	
(роботи та запчастини), грн з ПДВ			2 993	3 317	5 186	4 317	3 317	
			Ultra 5w30**		Supra 0w20***			
Вартість окремих додаткових робіт, грн з пдв								
Перевірка	повітряного фільтра	-	108	108	-	108	108	
	фільтра салону	-	162	-	162	-	162	
	свічок запалювання	-	216	216	216	216	216	
Регулювання світла фар		-	-	-	216	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з пдв								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	1 337	-	1 337	-	
	гальмівних колодок передніх			4 792				
	гальмівних колодок задніх			3 355				
	щітки склоочисника переднього лівого			675				
	щітки склоочисника переднього правого			543				
	щітки склоочисника заднього			537				

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 23.06.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.