



# MAZDA CX-5 2.0/2.5AT EURO6 (2025-2026)



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	
Заміна	моторн. мастила (4.6л для 2.5AT/4.3л для 2.0AT)	●	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20 (розрахунок на 4.5л)							
	масяного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
стану кузова	-	●	●	●	●	●		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	●	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		600	900	1 400	1 000	1 400	900	
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-МДС тестеру								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 568	6 091	9 923	8 138	9 923	6 091
		Supra-X 0w20***	7 333	7 777	11 609	9 824	11 609	7 777
Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником								
Перевірка	повітряного фільтра	-	200	200	-	200	200	
	фільтра салону	-	300	-	300	-	300	
	свічок запалювання	-	400	400	400	400	400	
Регулювання	світла фар	-	-	-	400	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	2 899	-	2 899	-	
	гальмівних колодок передніх	11 566						
	гальмівних колодок задніх	9 202						
	щітки склоочисника переднього лівого	1 414						
	щітки склоочисника переднього правого	1 133						
	щітки склоочисника заднього	1 122						

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Форвард-Авто"  
65031, Україна  
Одеська обл., м. Одеса  
Вул. Грушевського 39/3  
Тел.: +38 048 734 18 01  
mazda-odessa.od.ua