



MAZDA MX-5 2.0 AT/MT



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л)	Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●
		Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	мастила трансмісійного (для MT)		-	-	-	-	-	●
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км							
охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливopроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	Тест М-MDS		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	кожні 80 000 км (або 5 років)						
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ			600	1 000	1 700	1 100	1 700	1 100
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	3 749	4 549	6 068	6 558	6 068	4 649
		Supra-X 0w20***	5 234	6 034	7 553	8 042	7 553	6 134
Загальна вартість ТО для MT (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 234	4 549	6 068	6 558	6 068	5 902
		Supra-X 0w20***	5 234	6 034	7 553	8 042	7 553	7 386

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	200
	свічок запалювання	400
Регулювання	світла фар	400

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ – по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	12 003
	гальмівних колодок задніх	8 633
	щітки склоочисника переднього лівого	2 229
	щітки склоочисника переднього правого	1 674

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 Mazda Supra-X 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Форвард-Авто"  
65031, Україна  
Одеська обл., м. Одеса  
Вул. Грушевського 39/3  
Тел.: +38 048 734 18 01  
mazda-odessa.od.ua