



MAZDA MX-5 2.0 AT/MT



(з 2020 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** Supra 0w20 або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●	
	малярного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	мастила трансмісійного (для МТ)	-	-	-	-	-	●	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	привідних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	Тест М-МДС	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	кожні 80 000 км (або 5 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	216	216	216	216	216
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Час виконання	годин	0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9	
Вартість робіт	грн з ПДВ	324	540	918	594	918	594	

Загальна вартість ТО для АТ (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30** Supra (Supra-X) 0w20***	1 897 2 652	2 329 3 084	3 105 3 860	3 167 3 922	3 105 3 860	2 383 3 138
--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Загальна вартість ТО для МТ (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30** Supra (Supra-X) 0w20***	2 652 2 652	2 329 3 084	3 105 3 860	3 167 3 922	3 105 3 860	3 416 4 171
--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	108
	свічок запалювання	216
Регулювання світла фар		216

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	5 869
	гальмівних колодок задніх	3 686
	щітки склоочисника переднього лівого	798
	щітки склоочисника переднього правого	798

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV. Mazda Supra-X 0W-20 є оновленим варіантом Mazda Supra 0W-20 і є повністю взаємозамінним до нього.

Ціни дійсні станом на 23.06.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.